

小幡小学校①

場所: 県道46号線(富岡神流線)
掛川豆腐店付近のカーブ

現状: 見通しが悪い

対策案: 路面標示



①



②



③




小幡小学校②

場所:町道 恩田萩宮線
横尾石材店南側

現状:歩道・路側帯がない
車道が狭い
見通しが悪い

対策案:樹木の伐採
側溝の蓋設置



①



②



③



④



福島小学校①

場所:町道 天王下平線・
上宿笹森線・
稲荷北稲荷前線
西郡窯業付近交差点

現状:交通量が多い
車道が狭い
見通しが悪い

対策案:路面表示の強調



①



②




③



甘楽中学校①
場所:町道 多井戸根笹浦線・
伊勢森2号線
旧甘楽一中北西側T字路

現状:見通しが悪い
路面標示が見にくい

対策案:一時停止の変更
歩道整備に併せて



①



②




甘楽中学校②

場所:町道 反町上引田線
圓明院～山田石油

現状:歩道・路側帯がない
側溝のふたがない

対策案:側溝蓋設置検討



①




②



新屋小学校①
場所:町道 本村鈴宮線
白倉川城橋

現状:車道が狭い

対策案:外側線設置



①



②




新屋小学校②

場所: 町道 北城駒田線・丸山城線
こがはらクリニック～
聖徳銘醸付近までの坂

現状: 工場が近くにあるので大型車
通行の際、切り返しのカーブで見にくい。

対策案: 外側線設置



①



②



③




新屋小学校③

場所:町道 猪ヶ久保大竹1号線
こまつやから南へ続く道

現状:歩道・路側帯がない

対策案:外側線設置



①



②

