

# 令和2年度 合同点検による対策箇所

資料1

## 小幡小学校①

場所: 県道46号線(富岡神流線)  
掛川豆腐店付近のカーブ

現状: 見通しが悪い

対策済: 路面標示



対策前

対策後

①



R3.5.20 現在



②



R3.5.20 現在




# 令和2年度 合同点検による対策箇所

小幡小学校②

場所: 町道 恩田萩宮線  
横尾石材店南側

現状: 歩道・路側帯がない  
車道が狭い  
見通しが悪い

対策済: 樹木の伐採  
側溝の蓋設置



対策前

対策後

①

R3.5.20 現在



②

R3.5.20 現在





# 令和2年度 合同点検による対策箇所

## 福島小学校①

場所: 町道 天王下平線・  
上宿笹森線・  
稲荷北稲荷前線  
西郡窯業付近交差点

現状: 交通量が多い  
車道が狭い  
見通しが悪い

対策案: 路面表示の強調



①

R3.5.20 現在



②

R3.5.20 現在




# 令和2年度 合同点検による対策箇所

## 甘楽中学校①

場所:町道 多井戸根笹浦線・  
伊勢森2号線  
旧甘楽一中北西側T字路

現状:見通しが悪い  
路面標示が見にくい

対策案:一時停止の変更  
(認定こども園の歩道整備に併せて)



①



R3.5.20 現在



②



R3.5.20 現在






# 令和2年度 合同点検による対策箇所

甘楽中学校②

場所: 町道 反町上引田線  
圓明院～山田石油

現状: 歩道・路側帯がない  
側溝のふたがない

対策案: 側溝蓋設置検討



R3.5.20 現在

①



②

R3.5.20 現在




# 令和2年度 合同点検による対策箇所

新屋小学校①  
 場所: 町道 本村鈴宮線  
 白倉川城橋

現状: 車道が狭い

対策済: 外側線設置



対策前

①



対策後

R3.5.20 現在



②



R3.5.20 現在






# 令和2年度 合同点検による対策箇所

## 新屋小学校②

場所: 町道 北城駒田線・丸山城線  
 こがはらクリニック～  
 聖徳銘醸付近までの坂

現状: 工場が近くにあるので大型車  
 通行の際、切り返しのカーブで見にくい。

**対策済: 外側線設置**



対策前

対策後

①

R3.5.20 現在



②

R3.5.20 現在




# 令和2年度 合同点検による対策箇所

## 新屋小学校③

場所: 町道 猪ヶ久保大竹1号線  
こまつやから南へ続く道

現状: 歩道・路側帯がない

対策済: 外側線設置



対策前

対策後

①

R3.5.20 現在



②

R3.5.20 現在

